

令和2年 死亡災害発生の概要（全産業）

令和2年6月30日現在
大阪労働局 労働基準部 安全課

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
1	1月	警備業	男	60代	警備員	7年	はさまれ、巻き込まれ	その他の建設機械等	市道の舗装作業の警備中に後退してきた路面切削機と接触し、路面切削機の後輪に轢かれた。
2	1月	その他の小売業	女	40代	販売店員	14年	交通事故（道路）	乗用車、バス、バイク	自転車で銀行に向かう途中、交差点で信号待ちをしていたところ交差点角の自動車販売店から出てきた展示車に自転車ごと轢かれた。
3	1月	プラスチック製品製造業	男	60代	プラスチック製品製造工	21年	墜落、転落	トラック	トラック（10t）に積まれた荷（フレコンバック）を降ろす為、荷の上で作業中、墜落した。
4	2月	橋梁建設工事業	男	40代	とび工	9年	墜落、転落	その他の乗物	橋梁架設工事現場において、土運船（台船）に乗り、作業構台へ係留するため、作業構台側の労働者から係留用ロープを受け取るうとしていた際、土運船が作業構台に衝突したことにより、衝撃で落水し、土運船と作業構台の間に胸部を挟まれた。
5	2月	その他の事業	男	30代	作業員・技能者	6年	転倒	フォークリフト	資材置場において、フォークリフトにより荷を卸した後、荷を積まずフォークを最大に上げた状態で直進後、旋回したところ、フォークリフトが傾き始め、運転席左側から外に放り出された際、転倒してきたフォークリフトの運転席フレームに頭部を挟まれた。
6	2月	ビルメンテナンス業	男	70代	清掃員	41年	墜落、転落	建築物、構築物	建物の窓ガラス清掃中、2階の窓枠と壁の厚みの部分に足を置き、窓の外側を清掃していたところ、4.85m下の地面に墜落した。
7	2月	一般貨物自動車運送業	男	60代	貨物自動車運転者	5年	交通事故（道路）	トラック	路肩にトラックを停車させて運転席から降り、トラックの前方で立っていたところ、トラックの後方にタンクローリーが追突し、前方に押し出されたトラックのタイヤの下敷きとなった。
8	2月	警備業	男	60代	警備員	11年	転倒	通路	警備業務中、店舗の閉店作業のため店舗入口を施錠するときにつまづいて転倒し、顔面と左胸部を強打した。
9	3月	木造家屋建築工事業	男	60代	大工	46年	墜落、転落	建築物、構築物	木造2階建て新築工事において、躯体の外壁に張る合板を丸のご盤で加工する作業を終え、後片づけを行っていたところ、躯体の2階から墜落した。
10	3月	一般貨物自動車運送業	男	40代	運転者	6年	激突	トラック	トラックで高速道路を走行中、渋滞で停止していたトラックの後方に衝突した。
11	3月	その他の事業	男	20代	運転者	7年	有害物等との接触	有害物	オークションで購入したトラックを引き取り、帰る途中に仮眠をとろうとしたが、暖房がきかなかったため、荷台（箱車）に載せていた社用車のエンジンをかけ仮眠していたところ、一酸化炭素中毒により死亡した。
12	4月	その他の林業	男	60代	集材・運材作業員	30年	墜落、転落	地山、岩石	伐倒木等のずり出し作業のため、伐倒木等へのワイヤロープ掛け等を斜面上で担当していたが、作業場所から姿が見えなくなり、かつ、呼びかけにも応じなかったため、所在を確認したところ、斜面上に設けられた退避場所で吐血して倒れていた。
13	4月	上下水道工事業	男	50代	土工	27年	崩壊、倒壊	地山、岩石	配管設置作業において、ドラグショベルで掘削（幅1.4m深さ約2.7m）後、同僚と坑内に下り、土間のならし作業を行っていたところ、掘削面の土壁（高さ2.5m×長さ2.4m×幅1.2m）が剥がれ倒壊し、土壁の下敷きとなった。なお、同僚は、足に打撲を負った。

番号	発生月	業種	性別	年齢	職種	経験	事故の型	起因物	発生状況
14	4月	その他の卸売業	男	60代	作業員・技能者	3年	墜落、転落	はしご等	倉庫内で移動はしごを使用して、高さ約3mの場所に置かれた段ボール箱を下ろそうとした際に移動はしごから墜落した。
15	4月	ビルメンテナンス業	男	70代	作業員・技能者	12年	交通事故(道路)	乗用車、バス、バイク	自転車で乗って管理事務所へ向かう途中、交差点で左折してきた車両にはねられた。
16	5月	道路建設工事業	男	40代	管理者	15年	はさまれ、巻き込まれ	締固め用機械	道路舗装工事において、道路の矢印標識を行う位置にしゃがんでチョークでマーキングをしていたところ、アスファルトの締固めのため後進してきたタイヤローラーに轢かれた。
17	6月	クリーニング業	男	50代	管理者	3年	はさまれ、巻き込まれ	その他の一般動力機械	洗濯したタオルを乾燥後にほぐす機械(1.58m長さ2mのコップ状の回転体。以下「シェーカー」という。)にて目詰まりが発生した為、解消作業を行いにいったが、戻って来ないので見に行ったところシェーカー内で倒れていた。